
⚠ RAPPEL DE SÉCURITÉ URGENT





Possédez-vous ce produit?

Pistolet graisseur 18V LXT DGP180

Le pistolet graisseur DGP180 a été commercialisé sur le marché canadien sous plusieurs nº de modèle Makita. Les modèles d'outils concernés comprennent tous les numéros de série compris entre 11291 et 221391.

Liste des produits Makita concernés :

DGP180Z - Pistolet graisseur 18V LXT, outil seulement
DGP180SYX1 - Pistolet graisseur 18V LXT, ensemble compact x1
DGP180YEX1 - Pistolet graisseur 18V LXT, ensemble compact x2
DLX2465TX1 - Ensemble de 2 outils 18V LXT, 5,0Ah x2

Tuyaux flexibles concernés :

191W58-9 - Tuyau flexible 1 200 mm
191A80-4 - Tuyau flexible 600 mm
191W59-7 - Tuyau flexible 600 mm

ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER
s'il a été acheté avant le 1 mars 2025

Pourquoi ce produit fait-il l'objet d'un rappel : Si l'embout du tuyau est plié à plusieurs reprises, un trou peut se former, ce qui peut entraîner l'éclatement du tuyau.

Risque : Risque de blessures graves, notamment de lacérations, en cas d'éclatement du tuyau pendant son utilisation.

---

1. Les consommateurs doivent **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT** d'utiliser le pistolet à graisse.
2. Les consommateurs doivent **RETIRER LA BATTERIE** et nettoyer toute graisse sur le canon.
3. Makita Canada se chargera de faire **ÉQUIPER VOTRE PISTOLET À GRAISSE D'UN NOUVEAU TUYAU**.
4. Pour demander le **RAPPEL DE VOTRE PISTOLET À GRAISSE**, sélectionnez une option :

Aller à **makita.ca > Rappel de sécurité**

OU

OU

Contactez le centre de service d'usine Makita le plus proche

Richmond / Vancouver **1 800 663-0909**	Quebec City / Les Saules **1 800 663-5757**	Montreal / St. Leonard **1 800 361-7049**
Saskatoon **1 888 931-0111**	Edmonton **1 888 455-6644**	Whitby / Toronto **1 800 263-3734**

Pour obtenir des informations sur les rappels de produits au Canada, rendez-vous sur :
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/pompe-graisse-sans-fil-makita-18-v-et-certains-tuyaux-flexibles-makita-rappeles-en